


**PŘIPOJENÍ ČIDLA  
MĚŘENÍ KYSLÍKU A TEPLoty**



z	ZELENÝ
č	ČERNÝ
b	BÍLÝ
r	ČERVENÝ

**ZAPOJENÍ ANALOGOVÝCH VÝSTUPŮ**

VÝST.SVORKA	VÝSTUP	VELIČINA
12 13	1	KYSLÍK 1
14 15	2	TEPLOTA 1 / AR. PRŮMĚR / REGULÁTOR 2
16 17	3	KYSLÍK 2
18 19	4	TEPLOTA 2 / REGULÁTOR 1

**PROPOJENÍ PŘEVODNÍKU SE SNÍMAČI**

VSTUP.SVORKA MKT66	SNÍMAČ	VELIČINA	
20 VSTUP 1	20	KYSLÍK 1	SNÍMAČ 1
21 VSTUP 1	19	KYSLÍK 1	
22 VSTUP 2	18	TEPLOTA 1	
23 VSTUP 2	17	TEPLOTA 1	
24 VSTUP 3	20	KYSLÍK 2	SNÍMAČ 2
25 VSTUP 3	19	KYSLÍK 2	
26 VSTUP 4	18	TEPLOTA 2	
27 VSTUP 4	17	TEPLOTA 2	
6 ČISTĚNÍ	23	ČISTĚNÍ	SNÍMAČ 1,2
7 ČISTĚNÍ	24	ČISTĚNÍ	SNÍMAČ 1,2

**Obr. 2 Převodník MKT 66 – výkres propojení**