


**PŘIPOJENÍ ČIDEL
MĚŘENÍ ORP A pH**



me	MĚRNÁ ELEKTRODA
re	REFERENTNÍ ELEKTRODA

ZAPOJENÍ ANALOGOVÝCH VÝSTUPŮ

VÝST.SVORKA	VÝSTUP	VELIČINA
12 13	1	ORP 1
14 15	2	ORP 2 / pH
16 17	3	TEPLOTA 1 / AR. PRŮMĚR / REGULÁTOR 2
18 19	4	TEPLOTA 2 / REGULÁTOR 1

PROPOJENÍ PŘEVODNÍKU SE SNÍMAČI

VSTUP.SVORKA MRP66	SNÍMAČ	VELIČINA	
20 VSTUP 1	20	ORP 1	SNÍMAČ SPR42, PK41
21 VSTUP 1	19	ORP 1	
22 VSTUP 2	18	pH	
23 VSTUP 2	17	pH	

Obr. 2 Převodník MRP 66 – výkres propojení